

Государственное казённое учреждение
социального обслуживания Ярославской области
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«МЕДВЕЖОНОК»
(ГКУ СО ЯО СРЦ «Медвежонок»)
150031, г. Ярославль, ул. Юности, 18
тел. 51-83-09 , факс 51-98-96; src-det@mail.ru
ОКПО 57771473, ОГРН 1027600850881, ИНН/ КПП 7606041657/7606010011

23.05.2023 г. №
на № от

Департамент труда и социальной
поддержки населения
Ярославской области

**ПЕРЕЧЕНЬ
мер для обеспечения доступа инвалидов на территорию ГКУ СО ЯО СРЦ «Медвежонок»**

№ п/п	Наименование основной структурно- функциональной зоны объекта	Пункт Свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Прилагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Отсутствуют тактильные напольные направляющие. ГОСТ Р 51671-2015 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов». П.2.3.1., таблица 1.Статические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины. 4.1.1 Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников.	C O,K	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся в колясках.
2	Вход (входы) в здание	Отсутствуют тактильные напольные направляющие. ГОСТ Р 51671-2015 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов». П.2.3.1., таблица 1.Статические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины.	C	Обеспечение сопровождения

		<p>Отсутствует оборудование входной группы (пандус, лестница с периллами)</p> <p>5.1.1 В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.</p> <p>5.1.2 Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных въездах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.</p>	O.K	инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся в колясках.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	<p>Отсутствуют тактильные напольные направляющие.</p> <p>ГОСТ Р 51671-2015 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов».</p> <p>П.2.3.1., таблица 1.Статические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины.</p> <p>Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.</p> <p>5.2.3 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.</p>	C	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Отсутствуют тактильные напольные направляющие.</p> <p>ГОСТ Р 51671-2015 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов».</p> <p>П.2.3.1., таблица 1.Статические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины</p> <p>Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.</p> <p>5.2.3 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.</p>	C	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения..
5	Санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют тактильные напольные направляющие.		

	<p>пользования, доступные для инвалидов».</p> <p>П.2.3.1., таблица 1.Статические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины. Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.</p> <p>5.2.3 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026</p> <p>Отсутствует поручень у раковины.</p> <p>Согласно ГОСТ Р 51261-99. Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования</p> <p>п. 5.4.10 в туалетных, ванных комнатах и других местах общего пользования, где установлены раковины умывальников, следует предусматривать поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.</p> <p>Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей</p> <p>5.3.3 В кабине рядом с унитазом следует предусматривать крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>Отсутствие специальных знаков у дверей в санузел, в том числе и рельефных.</p> <p>5.3.6. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.</p> <p>Отсутствие П- образной ручки с обеих сторон двери санузла.</p> <p>5.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек.</p> <p>Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери.</p> <p>Санитарно-бытовые помещения не оборудованы для МГН</p> <p>5.3.1 Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных.</p> <p>5.3.2 В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной.</p>	C	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся в колясках.
--	--	---	---

		<p>В применяемой дополнительно универсальной кабине вход следует проектировать с учетом возможной разницы полов сопровождающего и инвалида.</p> <p>5.3.3 Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.</p>		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<p>Отсутствует визуальная информация: отсутствие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом</p> <p>Отсутствие информационной индукционной панели ГОСТ Р 51671-2015 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов»</p> <p>П.1.2.2 , таблица 1. Вспомогательные аудиосистемы с индукционными контурами и их элементы (устройства звукового дублирования, наушники и др.)</p>	C Г	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения, слуха..
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	_____		Не является «зоной ответственности»

Директор



СОГЛАСОВАНО

Председатель Ярославской областной организации

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(подпись) (расшифровка подписи)

Председатель Ярославской областной

Е.М. Драгушан



С.В. Машков

организации Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»
(подпись) (расшифровка подписи)

А.С. Осипов



Председатель Ярославского регионального отделения
областной общественной организации «Всероссийское
общество глухих»
(подпись) (расшифровка подписи)

8(4852) 51-98-95
Бойцова Анна Викторовна